



Назначение выводов:
вывод 1 – катод;
вывод 2 – анод